



RELATÓRIO

FOTOGRAFICO

DELEGACIA: DELEGACIA DE POLICIA DE PIRACANJUBA GOIÁS

REFERÊNCIA: MAIO/2017

RESPONSÁVEL: Claudio Alves Dias / AG. Polícia / Eng. Civil



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA DELEGACIA DE POLICIA DE PIRACANJUBA GOIÁS

1.0 - FINALIDADE

Este relatório tem como meta a identificação da situação atual das instalações da sede da Delegacia de Polícia de Piracanjuba Goiás, localizado no endereço Avenida Palmeiras Qd. 04, Lt. 19, Setor Bueno, verificando a necessidade de nova localização com o intuito de melhorias necessárias para a melhor funcionalidade das atividades realizadas pela Polícia Civil no referido município.

O CAEM - Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil vêm apresentar um direcionamento de padronização da Delegacia de Polícia de Piracanjuba, com adequações internas, cores e identidade visual da referida edificações.

2.0 - SITUAÇÃO

A delegacia da cidade encontra-se em situação degradante onde as atividades desempenhadas pelos funcionários não permitem um atendimento digno à população e os servidores tão pouco conseguem neste local desempenhar suas atividades de forma a atender as expectativas básicas. O prédio não tem estrutura para atender as demandas de uma delegacia de polícia sendo que a edificação consiste em uma estrutura em telhado com meia água e telhado em fibrocimentos que pela altura



CAEM – Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção da Polícia Civil

existente aumenta a temperatura interna dos ambientes, pois o mesmo não possui laje, as paredes apresentam infiltrações, sem local destinado para os carros e motos apreendidos fazendo com que esses veículos fiquem dispostos na área em frente à entrada da delegacia. O local não atende a nova determinação de padronização das delegacias de polícia civil, o piso cerâmico antigo e desgastado pela ação do tempo, as portas e janelas necessitando também de nova pintura e adequações, a instalação elétrica necessitando ser toda trocada adequando as normas existentes, troca de todas as instalações hidrossanitárias, pois não atendem as especificações pelo desgaste ocorrido pela ação do tempo, além da falta de acessibilidade que impossibilita o acesso de pessoas com necessidades de locomoção.



Delegacia de Polícia de Piracanjuba: Av. Palmeiras Qd. 04 Lt. 19, Setor Bueno, Piracanjuba – Goiás:





Figura 2: Vista da rua de acesso a delegacia



Figura 3: Vista do pátio interno da delegacia com carros apreendidos



Figura 4: Vista do pátio da delegacia com motos apreendidas



Figura 5: Corredor de acesso aos cartórios da delegacia



Figura 6: Portas necessitando de adequações e pintura e infiltrações nas paredes

25 04 2017



Figura 7: Falta de acessibilidade para o acesso a delegacia

25 04 2017





Figura 10: Vista da rua que dá acesso a nova área da delegacia

25 04 2017



Figura 11: Vista do padrão de energia do T.R.E. que faz divisa com a nova área da delegacia

25 04 2017