

## MEMORIAL FOTOGRÁFICO

**OBJETO:** Reforma do Estádio Municipal de Piracanjuba

**ENDEREÇO:** Av. Expedicionário Jovino Alves da Silva, 258, Setor Aeroporto




Figura 1 - Recepção / Bilheteria / Passeio Público (pintura esquadrias metálicas)



Figura 2 – Arquibancada (guarda-corpo de perímetro)



**Figura 3 - Arquibancada / Cabine (pintura esquadrias e cobertura)**



**Figura 4 - Cabine (pintura esquadrias e cobertura)**




**Figura 5 - Vestiários dos Jogadores (pintura esquadrias metálicas)**



**Figura 6 - Vestiário dos Jogadores**



**Figura 7 - Vestiário dos Jogadores (troca de chuveiros)**



**Figura 8 - Banheiros Vestiário dos Jogadores (troca dos vasos sanitários)**



**Figura 9 - Vestiário dos Jogadores**



**Figura 10 - Vestiários dos Árbitros (pintura esquadrias metálicas / troca da cobertura)**




Figura 11 - Vestiário dos Árbitros (pintura esquadrias metálicas e troca de Cobertura)



Figura 12 - Vestiário dos Árbitros (pintura esquadrias metálicas e troca de Cobertura)



**Figura 13 - Vestiário do Árbitros (troca de chuveiros)**



**Figura 14 - Vestiário do Árbitros (troca da Cobertura)**

Piracanjuba, 22 de maio de 2023.

Caio Augusto Duarte Amorim  
Engenheiro Civil  
CREA 1014133408D-GO