

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Relatório fotográfico realizado no dia 10 de julho de 2023 demonstrando o atual estado em que se encontra a obra que tem por objeto a construção do Centro Cultural.



Foto 01 – Fachada Frontal



Foto 02 – Fachada Frontal e Lateral Direita



Foto 03 – Fachada Lateral Esquerda



Foto 04 – Perspectiva



Foto 05 – Fachada Posterior



Foto 06 – Ambiente interno




Foto 07 – Ambiente Interno




Foto 08 – Ambiente Interno



Foto 09 – Ambiente Interno



Foto 10 – Vista Lateral



Foto 11 – Ambiente Interno



Foto 12 – Ambiente Interno

Piracanjuba, 10 de julho de 2023.

JOSE WELINTON SILVA MOREIRA:77731697487 Assinado de forma digital por JOSE WELINTON SILVA MOREIRA:77731697487
Dados: 2023.07.10 16:07:56 -03'00'

José Welinton Silva Moreira
Engenheiro Civil
CREA 5181/D-AL